

USGS
science for a changing world
Digital Map of Recently Active Traces of the Hayward Fault, California
km
0
0.5
1
0
0.25
0.5
Miles
60
61
62
63
Walnut Ave
Guardino Dr
Lake Elizabeth
BART
Paseo Padre Parkway
Stevenson Blvd
Mission View Dr
Grimmer Blvd
G1,dr
G3,gj
G3,gj,bt
G2,pr
C1,rc,ec
C1,rc,so,L91
C1,rc,rf,ec
C1,rc,ec,rb
C2,rc
C2,ec
C2,rc,ec
C2,ec,rc
C2,ra,so,CS66
C2,rc,cs,ec
C2,rc,ec
C2,rc,cs,ec,C86
C2,cc,rb
C2,jo
C2,ec
C1,ec
C3,ec
C3,cp,C86
T,H2,CC68
T,H1,PS,L05
T,H1,PS,L03
T,H2,A744
T,NF,A744
T,NF,A1898
T,NF,A2454
T,NF,G90
T,NF,A943
T,NF,A108
T,H2,A108
T,H2,A735
T,H2,A1475
T,H1,Hall96
T,H2,A618
T,H1,PS,L02
T,H1,PS,ALT98
T,H1,A744
T,H2,C86
T,H1,B88A,PS
T,H2,A943
T,H2,A108